

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 36°C

工程名称: 湖州杭泰新城160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 3区组件支长巡视检查. 施工队尚未安装完. 已通过施工负责人.
2. 33区箱变主控支长检查. 27区巡视.
3. 16区消缺自检: 爆管. 缺少螺栓. 拉筋过短. 组件调平等情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
易

1. 3区组件支长. 3区未安装完. 明日完成.
2. 26区3区支长主控. 27区2人拧螺丝.
3. 16区消缺自检1人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王强

总监 (总监代表): 李桂军