

监 理 日 记()

日期: 2017年08月24日

星期: 四

天气: 晴
气温: 27-35

工程名称: 德州杭泰柯城160MW光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡查监督铭鹏公司现场施工情况 1. 安装过程中个别杭头开裂. 2. 现场安装人员偏少. 3. 缺失部位, 个别处需要再次整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	铭鹏公司	1. 支架安装现场有三人. 2. 24区有2人在整改. 3. 25区有2人在整改. 4. 10区有4人在装拉筋.
其它事项		
本日现场监理人员: 郭俊兴, 徐永生, 王道春, 杜德		
记录人: 郭俊兴		总监 (总监代表): 李超军.