

监 理 日 记()

 日期: 2017年8月28日

 天气: 晴

 星期: 一

 气温: 37℃

 工程名称: 鄂州柏泰新城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 34区箱变母线检查. 立柱倾斜严重. 2. 26区组件安装验收. 安装慢. 约完成16组. 组件要进行调平. 3. 33区立柱检查.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中 方	中 方	1. 34区箱变母线安装 33区引入线安装立柱 2. 27区母线安装(下午开始施工) 3. 26区组件安装. 约完成16组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: <u>王道青 郭俊 郭俊 郭俊 郭俊</u>		
记录人: <u>王道青</u>		总监(总监代表): <u>郭俊</u>