

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 28 日

星期: _____

工程名称: 徐州丰县160MW光伏项目

天气: 晴
气温: 26-37℃监
理
工
作
情
况

① 1区、2区 消缺巡视检查。

② 5区电焊 消缺结果检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

天力

① 5、7区 组件接地连接。

② 1区、2区 接地网网间连接。

③ 3区、4区 汇流箱接线消缺。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 李国栋 王道春 徐明生

记录人:

徐明生

总监 (总监代表):

李国栋