

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 8月 31日

星期: 四

天气: 多云

气温: 24-32°C

工程名称: 新乡市牧爱村城180MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1) 8区接地扁铁油漆防腐及标志检查. 当次油漆没有刷到位, 已责令整改后自拖再通知复检.

2) 光伏10区接地扁铁埋土深度不够. 责令施工负责人重新整改, 并已整改. 符合要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

大刀

- ① 10区附件接地连接.
- ② 8区接地扁铁刷油漆.
- ③ 10. 12 13. 14区电缆沟找补. 回填.
- ④ 8区. 10区. 接地母线扁铁焊接.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭伟光, 李恒德, 王高君, 李瑞生

记录人:

李瑞生

总监 (总监代表):

李恒军