

监 理 日 记()

日期: 2017. 年 08 月 04 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 24-36°

工程名称: 徐州柯城160mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 下午同业主对10区、14区、15区进行复核验收。 存在以下问题 (1). 个别组件压块U型螺栓未调正。 (2). 个别支架开孔未整改。(3) 斜拉筋没有更换 2. 下午巡查20区、21区整改情况问题如下。 1. 个别支架拉脚螺栓未紧固到位。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	鲲鹏 公司	21区有5人在作业。 20区有6人在吊架整改
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊兴 徐根发 王强春 李恒德	
记录人: 郭俊兴	总监(总监代表): 李恒德	