

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 8 月 5 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 33℃

工程名称: 4#3#11 松泰村16mw光伏发中项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查 34区稻田旁 桩孔净空.
2. 桩在桩洗筑现场旁站
3. 现场洗筑桩掏不净, 摸头绑扎不严, 造成漏浆爆模等现象
4. 下发监理通知单 要求对现场质量进行整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中易

1. 34区稻田旁桩洗筑 20人施工
2. 04区清 缺整改 2人

其 它 事 项

下发监理通知单 / 现场桩洗筑问题 /

本日现场监理人员

王道春, 李德, 徐德生, 郭发兴

记录人:

王道春

总监 (总监代表):

李德

江苏省建设厅监制