

监 理 日 记()

日期: 2017年08月08日

星期: 二

天气: 晴

气温: 27°-32°

工程名称: 湖州杭泰柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午巡查监督20区21区消缺小交光, 消缺基本要求, 2. 下午检查跟踪区新增加桩孔27组孔深基本要求, 3. 检查22区23区消缺整改情况有以问题 4. 个别组件板面不平、个别压块L型螺栓松动	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏公司	施工内容及进度 20-21区有人员在消缺整改 22区有4人在消缺整改 23区有3人在消缺整改
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴 徐耀生 王通春 李恒德		
记录人: 郭俊兴		总监(总监代表): 李恒德