

监 理 日 记()

日期: 2017年9月12日

星期: 二

天气: 13A

气温: 31°C

工程名称: 湖州新城市广场16000平方米商住项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查3区组件安装情况. 部分组件出现质量问题. 抱箍螺栓未拧紧. 松动. 已通知施工单位. 进行加强现场施工交底. 严禁野蛮施工.
2. 检查2区组件安装情况. (铜管未上提)
3. 建设单位对竣工资料归档进行培训

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
美

1. 3区组件安装. 约剩5组.
2. 3区立柱. 接驳器安装. 已全部完成.
3. 2区组件安装. 约剩5组.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王进春、李恒松、徐耀生、郭俊文

记录人: 王进春

总监 (总监代表): 李恒松