

监 理 日 记()

日期: 2017年 9 月 2 日

星期: 天

天气: 晴

气温: 22-32℃

工程名称: 徐州丰县柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

① 光伏区 11 区、12 区组件接地连接检查。发现少数组件焊丝不够牢固，现场要求负责人加强管理，确保质量。

② 11 区阵列接地扁铁埋土深度和焊接质量检查，没有发现质量问题。

③ 升压站主变接地扁铁安装检查。质量符合要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

天力

① 11、12 区组件接地连接。
② 11 区阵列接地扁铁焊接。

德泰

① 升压站扁铁安装。
② 场外道路施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴、李恒德、王尚春、陈永生

总监(总监代表):

李能军

记录人:

陈永生