

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 26 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 36°C

工程名称: 湖州长兴新城160MW光伏电

监
理
工
作
情
况

1. 项目部新增区域桩孔深度测量, 1.6m. 呈报达到要求

2. 桩孔工程验收时: ① 混凝土浇筑按字定130. 后位方进行此搅拌. ② 振捣过程中, 要求施工员振捣均匀, 振捣时间充分. ③ 振捣时, 一定要牢固, 避免振捣过程中出现涌浆、爆模等现象发生. ④ 请做好现场安全、施工技术等

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
易

项目部新增区域桩孔 2
个
水准测量拉平 2

其
它
事
项

本日现场监理人员

王生、孙建德、徐清生、张发兴

记录人: 王生

总监 (总监代表):

李福军