

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 28 日

星期: 12

工程名称: 睢宁县杭泰村城160MW光伏发电项目.

天气: 小雨

气温: 21-26℃

监
理
工
作
情
况

(1) 光伏27区8组电缆并网. 正常.

(2) 26、27区直流电缆沟回填检查. 施工质量均符合规范要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

天力.

(1) 10区箱. 逆变器安装. 185电缆穿管.
6人 正常.

(2) 4区、6区部分汇流箱接线4人. 正常.

(3) 29、30区组件接地连接. 4人. 正常.

(4) 26、27区电缆沟回填 2人. 正常.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭信义, 王进春, 李旭德, 徐耀生

记录人: 徐耀生

总监 (总监代表): 李旭德