

监 理 日 记()

日期: 2017年9月9日

星期: 六

天气: 晴

气温: 35°C

工程名称: 增建110kV变电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 20区组件安装完成后检查其情况。[已基本完成] 缺土地脚螺栓, 将所有安装区完成后, 集中消缺整改。
2. 33区组件安装检查。
3. 5区立柱、横梁安装完成。[今日完成]
4. 27区施工队, 下午继续安装。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中

1. 20区组件安装3人, 已完成
2. 5区立柱、横梁安装, 今日完成
3. 33区组件安装3人
4. 27区安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王道春、徐耀生、李德德、郭俊英

记录人: 王道春

总监 (总监代表): 王道春