

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 28 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 0° ~ 10°

工程名称: 徐州栎城 60MW 光伏生态园

监 理 工 作 情 况	对综合楼内钢管支撑及安全防护进行巡检 对主控楼 -0.06m 基础结构框架的钢筋绑扎及模板支设情况进行巡检。 对配电装置楼 -0.06m 以下基础回填进行巡检。 对全场的安全防护及临时用电文明生产进行巡检。	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 综合楼 楼 -0.06m 基础结构框架 0~⑧/A-D 轴 钢筋绑扎、模板支设。 配电装置 -0.06m 以下基础回填。
其 它 事 项	1. 栎城工程处相关负责人亲临现场指导工作。 2. 主控楼临时钢管支架通道缺扶手, 现场 安排合设。	
本日现场监理人员: 朱建设、张然、李怀德		
记录人: 张然		总监 (总监代表):