

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月 20日

星期: 五

工程名称: 湖州太湖新城100MW光伏电站

天气: 多云

气温: 10/8

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视施工的生产状况.
2. 巡视配电楼二层梁板钢筋加固情况以及现场脚手架加固搭设情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

配电装置楼二层梁板钢筋绑扎支模加固. 安设脚手架围檩. 二层满堂架按通病单要求进行整改加固.

其
它
事
项

卷 ~~面~~ 联系单.

本日现场监理人员

朱建设, 李振德, 张

记录人:

张

总监 (总监代表):