

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 02 月 21 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 14°~17°

工程名称: 淮阴市城南污水处理厂

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视安全文明施工情况。 2. 核对现场主要基础及油坑基础数量。 3. 巡视综合楼一层回填土落实情况。 4. 巡视主控楼一层墙体砌筑情况。 5. 旁站 SVG1.2 柱梁板、水泵房及消防水池基础梁、承台基础梁砼浇筑。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. SVG1.2 柱梁板、水泵房及消防水池基础梁、承台砼浇筑。 2. 主要基础及油坑施放线。 3. 综合楼一层基础回填土落实。 4. 主控楼一层墙体砌筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张斌、李恒德、陈松		
记录人: 张斌		总监(总监代表):