

# 监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 02 月 23 日

天气: 小雨  
气温: 7°~1°

星期: 四  
工程名称: 湖州杭泰初成 60MW 光伏电站

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场巡视综合楼一层墙体砌筑工程量
2. 巡视主控楼二层墙体砌筑情况。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

德  
康  
公  
司

1. 综合楼一层墙体砌筑。
2. 主控楼二层墙体砌筑。

其  
它  
事  
项

1. 因起小雨其他作业无法进行。
2. 学习《墙体砌筑规范》及标准并做记录。

本日现场监理人员

魏波、魏、陈松、李有德

记录人:

魏波

总监 (总监代表):