

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 03 月 12 日

天气: 中雨

星期: 天

气温: 16° ~ 5°

工程名称: 徐州丰县光伏生态园

监
理
工
作
情
况

1. 巡检配电楼二层墙体砌筑情况(要求现场控制砌块植筋的间距).
2. 巡检综合基础回填及房顶飘窗砼浇筑(要求做抗振捣, 按配合比拌料, 浇筑后盖膜).
3. 巡检主控楼二层墙体砌筑、飘窗洞洞脚扎筋、一层基础回填工作.
4. 下午因天气原因该处装置室外基础五模未施.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

1. 配电楼二层墙体砌筑.
2. 综合楼一层飘窗砼浇筑, 一层室内基础回填.
3. 主控楼二层门厅墙体砌筑, 二层飘窗基础洞脚扎筋, 一层基础回填.
4. 该处室外装置基础五模板.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张广法 张杰 陈松 李恒强

记录人:

张杰

总监(总监代表):

张广法