

B7

监 理 日 记(安装)

日期: 2017年3月16日

天气: 阴

星期: 星期四

气温: 15-30

工程名称: 正泰新能源扬州160MW光伏生态公园

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 15mwp 桩基混凝土浇筑 2. 巡视检查旁站钻孔情况 3. 检查 15mwp 桩基地脚螺栓安装位置 4. 检查、测量 15mwp 桩基标高 5. 业主田总要求 桩基标高随地形, 高出地面 300mm, 不用统一标高, 拉线测量即可。 6. 甲方会议要求 桩工桩要求孔深 1.6m, 岩石桩基孔深 1.2m.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 中易施工单位浇筑桩基 18 组 2. 中易施工单位完成地脚螺栓安装 18 组。 3. 施工单位共计完成钻孔 232 个, 今天完成 105 个
其 它 事 项	甲方要求在 15mwp 区域再增加 3 组桩基。 召开临时会议, 田总, 强调支架施工队增加机械和投劳, 每天不少于 300 个桩; 下午又布置现场浇筑情况, 指挥尽可能完成一个水平。	
本日现场监理人员		申景鹏、杨和平、张兵、陈松、李佰佳
记录人: 杨和平		总监 (总监代表): 李佰佳

江苏省建设厅监制