

# 监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 03 月 20 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 14° ~ 9°

工程名称: 宜兴市杨巷镇110kV变电站

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡视现场配电接-后电缆沟基础回填。
2. 查看图纸《清除水池及水能房施工图》
3. 填写当日监理巡视记录。
4. 针对保台桥及SVG室外电抗器基础问题下联系单。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

德  
京  
公  
司

配电接后电缆沟基础回填

其  
它  
事  
项

因现场下雨无法施工。

本日现场监理人员

申景鹏 林杰 程磊 陈松 李振德

记录人:

程磊

总监(总监代表):

李振德