

监 理 日 记(电 气)

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

工程名称: 湖州杭泰柯城 160MW 光伏生态园

天气: 阴

气温: 6-16

监 理 工 作 情 况

1. 地心查情况: 1. 配电楼一层电缆沟二次留口开挖。
 二接管槽开挖中。
 2. 油池室外和室内地线所需网继续补焊中。
 3. 消防池水泵房绑扎钢筋 水管预埋焊接中。
 4. 主控楼、综合楼、回填砌墙混凝土浇筑。
 5. 事故油池排水中。
 6. 配电楼过道临时架子不规范。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

以和施工安全交底, 把不规范的地方整改合格, 继续施工。
 SVG 室外事故油池都在回填中。
 配电楼二层管槽也在开挖中。

其 它 事 项

光伏区支架到 3 车货 (第七车)
 配电楼二层开挖的线槽有几个不直, 通知整改。

本日现场监理人员

申思明、张杰、孙仁和、李恒德、陈东

记录人:

陈东

总监 (总监代表):

陈东