

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: -

气温: 9-20℃

工程名称: 湖州杭泰柯城 160MW 天然气发电

监 理 工 作 情 况

1. 巡查 配电楼 通讯电气 墙内布管施工质量.
2. 检查 1#、2# SLG 接点扁铁焊接.
3. 检查 主控楼 搅拌机 炉电安全.
4. 检查 钢筋结构 用电安全.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 配电室二楼布管工人, 施工质量合格. 偶有开槽深度不够, 已现场责令整改. 要求在墙面上开槽, 避免横开槽, 减少 90° 直角.

2. 通过周例会上要求, 炉电配电箱接线不规范行为已整改.

其 它 事 项

本日现场监理人员

申景鹏 陆天 李恒德 程纪和 陈松

记录人:

申景鹏

总监 (总监代表):

李恒军