

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 3 月 5 日

星期: 一

工程名称: 德州临邑康都湖 160MW 光伏生态公园

天气: 小雨
气温: 10°C - 20°C

监理工作情况

早晨. 施工现场巡检.

1. 配电室一层电缆沟钢筋预割. 模板预制.
经查预留洞口已留出标高及敷设行走设计要求.
电缆
2. 监督配电箱. 开关箱及检修箱. 材料进场报验.
与观良好<尺寸未确定. 合格证资料报验时一起
报上. 故目前图纸标注 250. 数量有可能会根据现
场实际情况而定. 尺寸也可按现场实际情况调整

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	德京公司	1. 配电室一层电缆沟钢筋. 模板预割. 2. 监督配电箱. 检修箱. 材料进场 报验.
其它事项		电气图纸审阅: 1. 配电室置楼风机房预留洞位置符合图纸设计要求 2. 配电室置楼一层电缆沟预留洞口位置在土建图 纸上未注明.<电气图纸内无明确>参照土建图纸预留 已确认位置.

本日现场监理人员 宋建设 外新伟 陈松 张兵 李恒德

记录人: 宋建设

总监(总监代表):