

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 04 月 11 日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 15 ~ 11

工程名称: 德州木里村 60MW 光伏生态园

监
理
工
作
情
况

1. 巡检配电楼: 一层室内墙体刮腻子施工。
2. 巡检 SVG 室圈梁砼浇筑施工并旁站。(1、2 层抹灰施工)
3. 巡检主控楼: 一层室内墙体抹面。
4. 巡检综合楼: 一层室内墙体抹面。
5. 巡检消防水池及水泵房屋面调质防水。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

德
京
公
司

1. 配电楼: 一层室内墙体刮腻子施工。
2. SVG 室圈梁砼浇筑。
3. 主控楼: 一层室内墙体抹面。
4. 消防水池及水泵房屋面调质防水。
5. 综合楼: 一层室内墙体抹面。

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏 褚 程国和 褚荣 陈松 李相德

记录人:

褚

总监 (总监代表):

李相德