

监 理 日 记(安装)

日期: 2011年4月2日

星期: 日

工程名称: 德州电厂一期 160MW 钢电项目

天气: 晴

气温: 23-7°

监理工作情况	1. 巡视检查桩基情况 2. 巡视检查一台钻机钻孔情况 3. 巡视检查光伏区支架安装情况 4. 与甲方和中易建设公司现场确认钻孔和 遗漏数据。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1. 中易建设公司一台钻机钻孔(另一台钻机坏) 钻孔 110 个, 4 人合计钻孔 2117 个 2. 中易建设公司桩基 22 人 流水 243 个 合计 1943 个 3. 中易建设公司光伏区支架安装, 部分部件 不符合要求不许安装。

其它事项		

本日现场监理人员	(王鹏、孙伟东、张兵、陈松、李国强)	
记录人:	王鹏	总监(总监代表): 李国强