

天气: 晴
气温: 11-23°

工程名称: 3. 耀州光輝160mw光伏发电项目

监理工作情况

监理巡视发现的问题

1. 检查孔深、现场人工清孔、清水、

达不到深投的二次钻孔

2. 现场个别施工人員沒帶安全帽。

4. 13 箱体基础浇筑砼

施工情况

承包单位

施工内容及进度

浙江
朋島
公司

现场振动棒 4 台

作业班组：2个

运输设备 4台

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

申景鹏,李恒强,程绍合,徐辉生

总监 (总监代表)