

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16-28℃

工程名称: 衢州柯泰柯城 160MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查旁站 1 st 、2 nd SVG 室内地面浇筑, 问题: 振捣不实。 2. 检查主控楼, 配电楼涂料腻子施工情况; 3. 主控楼预埋件防腐处理检查; 4. 配电楼二层照明布线检查; 5. 综合楼外墙粉刷检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德 东 公 司	1. 1 st 、2 nd SVG 室地面浇筑 C5 混凝土 (单层双向 @150), 2. 配电楼、检测楼室内墙面批腻子。 3. 主要基础处理。 4. 配电楼二层照明布线。 5. 综合楼外墙粉刷。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	申果明、胡祖和、潘清宝、李旭东	
记录人: 徐永生	总监 (总监代表): 李旭东	