

监 理 日 记()

日期: 2017年5月2日

天气: 阳

气温: 17-23°C.

星期: 二

工程名称: 衢州柯城160MW光伏发电项目

监理工作情况

(1) SVG 室内外电缆沟支架间距及安装质量检查。

脚

(2) 梁支架加固检查。(南侧接、综合楼等处)。

(3) 南侧接一层墙面打磨质量检查。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		(1) 综合楼室外回填土; (2) SVG 室内外电缆沟支架安装; (3) 南侧接二层照明灯安装; (4) 南侧接一层内墙面打磨; (5) 主控接一层刮腻子。

其它事项

本日现场监理人员	李恒德、申景鸣、程伟和、梁培富
记录人:	徐维生

总监(总监代表): 李恒德