

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 六

工程名称: 衢州柯泰柯城 160MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 19-30℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查光伏区一台箱机/箱孔位置, 26区岩石区域, 孔深符合要求.
2. 巡视检查光伏区模架安装, 损坏的模架要求中易公司更换.
3. 巡视并检查发现: 7区接地沟深, 沟头, 电缆沟深较浅, 已发监理书面要求整改.
4. 发现4区有2块光伏板散落沟内, 已电话通知施工方, 已收集.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设公司一台箱机箱孔施工.
2. 中易公司27区模架安装.
3. 7, 8区接地沟, 电缆沟开挖, 各自挖机.
4. 12区, 1区, 3区埋设线.
5. 3区, 5区, 6区接地沟开挖, 各自挖机.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 郭俊兴, 程和平, 谭清金, 徐海斌, 郭光强, 李恒玉

记录人: 程和平

总监 (总监代表): 李恒玉