

监 理 日 记(安 装)

B7

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 22-32℃

工程名称: 徐州栢泰栢城160MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区25区桁架梁雨看观①桁架孔梁不符合要求,孔内浮土未清理 ②模具损坏严重,要求更换新模具.
2. 巡视检查光伏区支架安装,成品保护不到位,桁架预埋件检查较多,强力安装造成桁架开裂,要求中易公司车辆运输过程中注意成品保护,禁止强力安装

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司光伏区桁架梁雨
2. 中易建设有限公司光伏区11中安装
3. 中易公司三台钻机钻孔施工2.

其
它
事
项

1. 下发通知单一份,光伏区桁架偏移问题.

本日现场监理人员: 郭俊兴、孙佰和、徐德金、徐清生、李恒佳、郭明喜.

记录人: 孙佰和

总监(总监代表): 李恒佳

江苏省建设厅监制