

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 雨

星期: 二

气温: 20-24℃

工程名称: 衢州杭泰柯城110kV光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- (1) 站区建筑墙面. 新窗渗水情况检查
发出管理通知单一份.
- (2) 楼梯不锈钢扶手焊接检查, 当次西楼梯角
焊接不符合要求, 已责令加焊补焊.
- (3) 站区排水系统检查, 当次有问题的地方
要求施工方整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德宗

光明

- 11) 综合楼一楼卫生间贴瓷砖,
- 12) 配电楼楼梯间刮腻子.
- 13) 站区排水沟开挖.
- 14) 220KV GIS室. 35KV开关室调试.
- 15) 35KV开关室接一次线.
- 16) 主控室接二次线.

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴、程绍和、傅海宝、李旭德

记录人:

李旭德

总监 (总监代表):

李旭德