

监 理 日 记(事故)

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 日

天气: 阴小雨

气温: 18-26℃

工程名称: 徐州栟茶村160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区24区柜基浇筑全部孔洞深度符合要求, 要求中易公司清孔整改.
2. 巡视检查光伏区支架组件安装, 要求28区组件安装人员注意安全, 风大雨天暂停.
3. 巡视检查两台箱机舱孔情况, 孔洞检查合格.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司下午24区柜基浇筑
2. 中易公司光伏区25-28区支架组件安装
3. 中易公司两台箱机舱孔施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵俊兴、孙和平、谭德宝、徐耀生、李恒俊

记录人: 孙和平

总监(总监代表): 李恒俊