

监 理 日 记()

日期: 2017年8月13日

天气: 晴

星期: 日

气温: 35°C

工程名称: 常州松林村1600N光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 复验消缺 2区.
2. 2区电缆桥架现场高差现场安全状况差. 施工队未佩戴安全带. 已严正告知各施工单位负责人.
3. 33区箱门清孔 支撑检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
易

1. 2区复验 1人
2. 33区箱门清孔 1人施工
3. 2区支架维修 3人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王通春、李恒强、张耀生、郭俊文

记录人: 王通春

总监(总监代表):

李恒强