

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 16-26℃

工程名称: 衡州松森村 160MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区 F2-27 区桩基浇筑质量, 发现现场高模贝桩孔内的石子短节加长, 中易公司整改加长.
2. 检查中易公司钻孔质量, 检查深度符合要求.
3. 检查 11-22 区支架斜拉杆没有, 要求中易公司抓紧整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司 11-27 区桩基浇筑
2. 中易建设有限公司 11-22 区支架安装.
3. 中易建设有限公司 2 台钻机钻孔.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨和平、谭洪宝、徐继生、郭光强、李恒成

记录人: 杨和平

总监(总监代表): 李恒成