

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西小五镇60MW光伏项目

日期	2017年6月27日 星期二	气候	晴	气温	21~33℃
监理人员动态: 旁站, 巡视, 检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人.					
施工机械动态: 1台汽车吊, 1台搅拌机, 1台压路机.					
施工进度情况	1. G15设备吊装, 抽真空, 充氟化硫. 2. 田坝桥钢架安装. 3. 配电室调试. 4. 田坝桥钢架安装. 5. 田坝G15: 主要设备基础浇筑.				
检查发现的问题	未发现氟化硫, 设备已注入G15设备内.				
处理措施、意见、结果	及时现场督促作检测.				
协调内容或其他					
记录人	郭光强	总监签阅	李洪彦		