

监 理 日 志

工程名称: 元武东马西小干渠6011872段防渗补保冲光张车站

日期	2017年8月11日 星期五	气候	晴	气温	25~36°
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	整改、收尾 80人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光张已材料归头, 整理统一堆放. 2. 大冲明冲, 坚固及加固. 3. 组件, 组件接地. 4. 接地, 扁铁火罩托, 下埋及土方回填.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭元祥 范和平 叶重庆	总监签阅	李洪彦		