

监 理 日 志

工程名称: 孔 禄 县 西 小 王 腿 60KV 双 回 线 中 本 次 拆 塔 结 束

日期	2017 年 8 月 16 日 星期三	气候	阴转多云	气温	15°~32°
监理人员动态: 检查、巡视。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 整改、收尾。					
施工机械动态:					
施工进度 部位	1. 东区沟槽、渠安处、渠面。 2. 起地局铁焊条、下埋、土方回填。 3. 材料堆放归集、整理。 4. 起地局西侧防腐处理。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	郭光强、陈和平、叶志良		总监签阅	卢志良	