

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西打子镇60MW屋顶光伏扶贫集中光伏电站

日期	2017年8月20日 星期五	气候	晴朗	气温	23°~32°
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、收尾					
施工机械动态: 80人					
施工进度情况	1. 组件接地 2. 接地线跨接地焊接、下埋、土方回填 3. 太阳能灯架安装 4. 太阳能板整理、摆放				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李光德、陈和甲、叶建庆		总监签阅	陈彦	

