

监 理 日 志

工程名称: 孔中县西水班马山100MW光伏扶贫电站光伏发电项目

日期	2017年4月2日 星期二	气候	晴	气温	21℃~28℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	整改、补缺				
施工机械动态:	叉车一台、三轮车一台				
施工进度情况	1. 组件接地。 2. 材料为归集、整理,搬运到统一地点堆放。 3. 接地及铁刷防腐剂。 4. 消缺: 箱变、物资、汇流箱消缺,逆变器消缺。 5. 抽查: 并网送电线路抽查。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今天向项目经理、向副经理、向项目经理2.20MW光伏扶贫电站2.20MW 项目回答说,未接到公司通知,不知道,后又补充说:监理单位管理工程 质量,其他不用操心,只问管。(项目经理部门口说,时间上午10时 左右。				
记录人	郭元佳、陈和、叶重庆	总监签阅	卢洪彦		

