

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西乡王镇白山水电站扩容工程

日期	2017 年 9 月 4 日 星期二	气候	晴	气温	20℃~28℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、清缺					
施工机械动态: 叉车两台 挖机一台					
施工进度情况	1. 组织征地. 2. 光伏场区内材料整理, 堆放区划清地点, 堆放. 3. 检查区段, 铜变, 汇流箱并同送电线路研究好. 4. 清缺: 光伏场区内段清缺 铜变清缺 电缆线路清缺. 5. 接地扁钢破防腐.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光耀 陈和平 叶维东		总监签阅	卢崇秀	

