

监 理 日 志

工程名称: 石抹县南小五镇60MW农光互补集中式光伏发电站项目

日期	2017年09月05日 星期二	气候	多云	气温	20℃~29℃
监理单位动态: 检查巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、消缺					
施工机械动态: 叉车两台, 平板车一台					
施工进度情况	1. 接地扁铁焊接, 刷防腐漆. 2. 组件调) 接地. 3. 光伏场区, 组件支条, 檩条等材料整理. 4. 汇流箱, 逆变器, 箱变及各集电线路消缺.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	叶银庆 郭光禧		总监签阅	卢洪喜	

