

监 理 日 志

工程名称: 无棣县大王镇60MW农光互补集中式光伏电站项目

日期	2017年09月07日 星期四	气候	晴	气温	20℃~32℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、补缺					
施工机械动态: 挖机一台, 叉车两台					
施工进度情况	1. 光伏区大棚内排队. 2. 接地扁铁刷黄绿漆. 3. 接地扁铁焊接. 4. 检查汇流箱、逆变器、箱变等电气设备 5. 光伏场区物料整理.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	叶季秋, 郭光德		总监签阅	卢洪彦	

