

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                     |                 |     |    |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2017年09月08日 星期五                                                                     | 气候              | 晴   | 气温 | 20℃-33℃ |
| 监理人员动态:    | 检查、巡视                                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 整改、补缺                                                                               |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 挖机一台,叉车一台                                                                           |                 |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 接地扁铁焊接倒所槽漆及黄绿漆。<br>2. 光伏场区内锄草; 3. 检查各电气设备防火封堵是否遗漏<br>4. 场区内物料归类整理; 各电气设备电缆检查和维护。 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    |                                                                                     |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                                     |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 组织召开第十四次监理例会, 详见会议纪要。                                                               |                 |     |    |         |
| 记录人        | 叶重秋、郭光德                                                                             | 总监签阅            | 卢洪彦 |    |         |

