

监 理 日 志

工程名称: 五寨县西小五镇60MW农光互补集中式光伏电站项目

日期	2017年09月04日 星期六	气候	晴	气温	20℃-33℃
监理单位动态: 检查, 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改, 短缺					
施工机械动态: 挖机两台, 叉车一台					
施工进度情况 施工部位	1. 光伏场区内物料归类整理; 2. 光伏场区内垃圾清理; 3. 组件间接地施工; 3. 各电气设备检查, 短缺; 4. 道路修补 4. 场区内杂草清除。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	关于地果扭曲问题下发监理通知单GFED-015 (详见通知单) 施工单位暂未签收, 等设计院来共同协商处理。				
记录人	叶秋, 郭芳德		总监签阅	李康彦	

