

监 理 日 志

工程名称: 石林县西小庄镇600W农光互补集中式光伏电站项目

日期	2017年09月10日 星期二	气候	阴	气温	18℃-25℃
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 整改、询价 施工机械动态: 挖机一台, 叉车一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 场区内杂草清除及回填 2. 道路各修补完善; 3. 检查各电气设备运行是否正常、询价 3. 组件, 支架等物料归类整理				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	叶重秋, 李院德	总监签阅	卢洪彦		

