

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西王镇南王村光伏发电站

日期	2017 年 9 月 15 日 星期五	气候	晴	气温	18℃~30℃
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	挖机一台、叉车一台				
施工进度情况	1. 光伏场区内组件支架及木料等物归集整理, 搬运到指定地点统一堆放。2. 光伏组件接地连接通讯电缆接地。3. 接地扁铁刷防锈漆。4. 光伏支架基础土方回填。5. 光伏场区周围围墙工程修补与完善。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光雅 庞和平 叶重庆		总监签阅	李洪彦	

