

监 理 日 志

工程名称: 元小东里西小东里 40kV 电缆工程及补架中压光伏电缆

日期	2017 年 9 月 16 日 星期二	气候	晴转多云	气温	20℃~27℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	叉车一台				
施工进度情况	1. 大棚支架架接地, 2. 光伏场区周围围栏加固修补与完善。 3. 光伏场区至平遥港双回路。 4. 检查: 检查组件是否松动, 检查支架是否变形扭曲, 检查光伏区, 光伏电缆线路是否完好, 检查接地是否完好。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	卢天业, 总包, 监理三方参加 40kV 工程初验收检查。				
记录人	郭元桂 陈和平 叶圣文	总监签阅	卢洪亮		

