

监 理 日 志

工程名称: 元城县西川子镇白川河农光互补集中光伏电站项目

日期	2017年9月17日 星期五	气候	晴	气温	18℃~28℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、有缺					
施工机械动态: 挖机一台、运输车一台					
施工进度情况	1. 光伏场区周围围栏加修补与完善 2. 光伏场区主干道路加修补与完善 3. 消缺: 升压站内消缺、光伏场区内消缺 4. 检查: 升压站内检查事项逐步消缺 光伏场区内整修检查并满足电网要求、线路等。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光强、熊和平、叶重庆		总监签阅	卢洪彦	

