

# 监 理 日 志

工程名称: 永寿县西王镇60MW农光互补集中式光伏电站项目

|                |                                                                                                                      |                 |     |    |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期             | 2017年9月18日 星期一                                                                                                       | 气候              | 晴   | 气温 | 17℃~27℃ |
| 监理单位动态: 检查、巡视  |                                                                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态: 整改、消缺 |                                                                                                                      |                 |     |    |         |
| 施工机械动态: 挖机一台   |                                                                                                                      |                 |     |    |         |
| 施工进度情况         | 1. 光伏场区周边围栏的修补与完善。<br>2. 光伏场区主干道路面修补与完善。<br>3. 检查: 升压站屋面检查, 场区内屋面检查。<br>4. 消缺: 升压站内屋面检查消缺, 光伏场区内屋面检查消缺。<br>5. 配合预验收。 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题        |                                                                                                                      |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果     |                                                                                                                      |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他        | 这两天西王镇农光互补工程和中东及维修队内部自检、验收。                                                                                          |                 |     |    |         |
| 记录人            | 郭光耀、陈和平、叶重庆                                                                                                          | 总监签阅            | 郭光耀 |    |         |

