

监 理 日 志

工程名称: 元赫里西好路的水泥路面及排水工程

日期	2017年9月21日 星期四	气候	白晴	气温	10~27
监理人员动态: 检查, 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 整改, 清缺					
施工机械动态: 运输车一辆					
施工进度情况	1. 水坑区周围围堰的修补与完善 2. 水坑区道路至道路的水坑修整 3. 清缺: 细碎清缺 支路清缺 汇流处清缺, 长段及段清缺				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光耀 邢和平 叶重庆	总监签阅	吴浩彦		

